


- OIFJELD -



Pont incliné en raison de l'affaissement du flan babord

Mât de charge

Treuils

Panneau de filet

Moteur triple-expansion de 231 cv.

Chaudières

Treuils

Mât de charge

Guindeau

ancres

Lisse de plat-bord

Surbau d'écouille

Safran

Secteur de barre

Hélice 4 pales

Impact du torpillage

flan tribord en cours d'effondrement

Chaine d'ancre

Bitte

Guind

Proue couchée sur tribord

G.C.O.B. Histoires Maritimes
J'Luc LEMAIRE 2010